

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale Sede centrale, Potenza Via Torraca, 2 85100

RSPP- Dott.ssa Mimma Laino

2 0971/310258- 3 366/6507876
e-mail: mimma.laino@aspbasilicata.it

Potenza, 06/04/2020

Oggetto: costituzione UNITA' SPECIALE COVID-19 -

Delibera Direttore Generale 2020/00177 del 30.03.2020

KIT completo dei Dispositivi di Protezione Individuale

- 1. Guanti monouso
- 2. Occhiali/Visiera di protezione (sanitizzabile) EN 166
- 3. Facciali Filtranti FFP2 EN 149/2001
- 4. Sovrascarpe monouso
- 5. Tuta DPI CAT.III (EN 13034 :2005, EN 14126)
- 6. Tuta in TNT CAT.I

PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE PER GLI OPERATORI SANITARI

(COVID-19) RISPETTANDO LE SEQUENZE INDICATE:

D.P.I. IN DOTAZIONE: KIT sopradescritto

VESTIZIONE:

- 1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;
- 2. Controllare l'integrità dei Dispositivi;
- 3. Indossare un primo paio di guanti;
- 4. Indossare la tuta DPI CAT.III
- 5. Indossare la tuta in TNT DPI CAT. I
- 6. Indossare il facciale filtrante FFP2
- 8. Indossare la visiera di Protezione

8. Indossare il secondo ed il terzo paio di guanti.

SVESTIZIONE:

- 1. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- 2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore.

Rispettare la sequenza indicata:

- 1. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
- 2. Rimuovere la tuta in TNT DPI CAT. I e smaltirla nel contenitore;
- 3. Rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
- 4. Rimuovere la tuta DPI CAT.III
- 5. Rimuovere gli occhiali/visiera e procedere alla sanitizzazione (vedi procedura)
- 6. Rimuovere il Facciale Filtrante FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore (mettere le dita nell'elastico e farlo scivolare da sopra la testa) e smaltire nel contenitore;
- 7. Rimuovere il terzo paio di guanti;
- 8. Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone

ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI: i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291).

Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza, l' Istituto Superiore di Sanità consiglia la sanitizzazione delle mascherine e degli occhiali/visiere di Protezione secondo la procedura (che invierò nuovamente a tutti via mail) e l'utilizzo della tuta in TNT DPI Cat. I monouso in modo da poter riutilizzare la tuta DPI Cat. III